

하수가 역류하지 않도록 겘가지 하수관을 유지관리하세요


빗물은 하수관으로 흘러가지 않지만 다음을 통해 유입될 수 있습니다.

- 지붕 배수로 **A**
- 기초 배수로 **B**
(하수관에 연결되어 있는 상태)
- 뚜껑이 없는 청소 구멍 **C**
- 파이프의 균열 **D**

겘가지 하수관은 건물에서 지방 하수 파이프로 하수를 보내는 파이프입니다. 겘가지 하수관은 부동산 소유주의 소유입니다.

관이 하수, 뿌리 또는 사람들이 흘러 보내는 것들로 가득 차는 경우, 하수가 건물 또는 마당으로 역류할 수 있습니다.


내는 것들로 가득 차는 경우, 관으로 유입되는 빗물은 하수와 같이 취급하며 이는 모두에게 비용을 발생시킵니다.



해야 할 일



배관공 또는 건축업자에게 문의해 겘가지 하수관을 조사합니다. 파이프로 TV 카메라를 들여보내 점검합니다. 필요에 따라 파이프를 수리합니다. 집을 사기 전에 파이프를 조사합니다.



하수관과 지붕 배수로 또는 기초 배수로를 분리합니다. 대부분의 장소에서 이와 같은 배수로는 하수관에 연결하지 말아야 합니다.



쓰레기를 변기에 버리거나 지방, 기름, 그리스를 배수로에 흘러 보내지지 않습니다.

더 알아보기: www.kingcounty.gov/ManageRain

다른 형식 이용 가능
206-477-5371 TTY 릴레이: 711

파일: 2206_12871L_WTDII_sidesewerMtnMAILER-NOsump.ai

King County

@KingCountyWTD

